Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
1265 / 2021 (CE / 1173 / 2021)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN			8595243843078	Microbiológico	Informativa	Capacidad de filtración insuficiente
1273 / 2021 (CE / 1159 / 2021)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN	GIEBIELOK			Microbiológico	Informativa	No filtra suficientemente el aire debido a una adherencia insuficiente al rostro
1274 / 2021 (CE / 1183 / 2021)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN KN95/FFP2 NR				Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La capacidad de filtración total es insuficiente. No cumple con las normas de salud y seguridad. Puede que no proteja adecuadamente
1312 / 2021 (CE / 1205 / 2021)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95",	FUJIAN			Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La capacidad de filtración de la mascarilla es inferior a la requerida.
1321 / 2021 (CE / 1224 / 2021)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "FFP2 NR	SHENGQUAN			Microbiológico	Prohibición de comercialización Retirada del mercado	El filtro del material es insuficiente (medida valor tan bajo como 89%). Una cantidad excesiva de partículas microorganismos pueden pasar a través de la máscara, aumentando el riesgo de infección.
1323 / 2021 (CE / 1223 / 2021)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95			20200506, 20 unidades	Microbiológico	Prohibición de comercialización Retirada del mercado	El filtro del material es insuficiente (medida valores: tan bajo como 31%). El producto no cumple con los requisitos de salud y seguridad; por lo tanto, incluso si se combina con otros medidas recomendadas, es posible que no proteja adecuadamente