



RED DE ALERTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO  
(NO ALIMENTARIOS)

DE: EL RESPONSABLE DE CONTROL DE MERCADO  
A: JEFE DE SERVICIO DE INSPECCIÓN SANITARIA

Nº R. A. (IRC): 45R001/365/2022

Nº R. A. D.G.C.: CE/0016/2022

<b>PRODUCTO:</b> MASCARILLA DE PROTECCIÓN		<b>CODIGO GRECAE PRODUCTO:</b> DN3664010
<b>MARCA:</b>	<b>MODELO:</b> Protective Mask KN95	<b>LOTE:</b>
<b>C.B.:</b>	<b>ORIGEN DEL PRODUCTO:</b>	<b>CCAA/PAIS NOTIFICANTE</b> ALEMANIA REPUBLICA FEDERAL
<b>TIPO DE RIESGO:</b> MICROBIOLÓGICO	<b>FECHA ALERTA:</b> 26/04/2022	<b>FECHA PLAZO:</b> 26/07/2022
<b>MOTIVO DE RIESGO:</b> La retención de partículas / filtro del material es insuficiente (medida de valores: tan bajos como 57%), y la mascarilla no se adapta correctamente al rostro. En consecuencia, el producto no cumple con las normas de salud y seguridad.		

Le comunico que se ha recibido de la Dirección General de Consumo la notificación de la alerta arriba referenciada, la cual ha sido enviada a las Delegaciones Provinciales de Desarrollo Sostenible de las cinco provincias de nuestra Comunidad Autónoma.




Se han dado instrucciones para que una vez localizado el producto sea retirado del mercado.

Lo que se pone en su conocimiento, para los efectos que estime oportunos.

**EL RESPONSABLE DE CONTROL DE MERCADO**

**Fdo: ESTEBAN ESCOBAR DOMINGUEZ**



Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
357 / 2022 (CE / 0039 / 2022)		(DN365) SONAJERO EN FORMA DE ARAÑA	TEX BABY	I870848		Asfixia, Ahogamiento	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	Las pequeñas perlas contenidas en los tubos de plástico se pueden desprender y son piezas pequeñas. No se han hecho ensayos. Las medidas se han adoptado en base a un accidente.
365 / 2022 (CE / 0016 / 2022)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN		Protective Mask KN95		Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La retención de partículas / filtro del material es insuficiente (medida de valores: tan bajos como 57%), y la mascarilla no se adapta correctamente al rostro. En consecuencia, el producto no cumple con las normas de salud y seguridad.
398 / 2022 (CE / 0058 / 2022)		(DN37) PAR DE SONAJEROS				Lesiones Auditivas	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	El sonido emitido por el producto es excesivo y puede causar lesiones auditivas.