








Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
550 / 2022 (CE / 0170 / 2022)		SONAJERO EN FORMA DE TRES LLAVES DE PLÁSTICO		57020111 / STK0157020111		Lesiones Auditivas	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	El nivel de presión acústica es demasiado alto (valor medido hasta: 118,6 dB). Esto podría conducir a una pérdida parcial de la audición cuando se utiliza el producto. Además, el juguete suelta piezas pequeñas; un niño puede ponerlos en la boca y asfixiarse. La forma sobresaliente de las llaves de juguete no es compatible con niños que no pueden sentarse sin ayuda; podrían perder el equilibrio y asfixiarse o sufrir lesiones. Finalmente, la bolsa de papel de aluminio es demasiado delgada y representa un riesgo de asfixia

N°	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
597 / 2022 (CE / 0231 / 2022)		MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95"	JIANG XI RONG GE TECHNOLOGY CO	RG-MX-P01	2020081501	Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La capacidad de retención del material de la mascarilla es insuficiente.




LISTADO ALERTAS





N°	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
607 / 2022 (CE / 0246 / 2022)		(DN36640) MASCARILLA DE PROTECCIÓN KN95		DB 2002	03/2025	Microbiológico	Informativa	La capacidad de filtración de la mascarilla es insuficiente (medida valores: tan bajos como 76%). En consecuencia, el producto no cumple los requisitos requisitos de salud y seguridad.
612 / 2022 (C1 / 0007 / 2022)		(DN37) CHUPETE CON PEDRERÍA				Asfixia, Ahogamiento	Informativa	Los diamantes de imitación pueden soltarse del chupete y ser tragados por un bebé.
623 / 2022 (CE / 0271 / 2022)		(DN37) CADENA PARA CHUPETE	MAVIES	modelo CUERO NEGRO, MARRÓN; FRANJA DE CAMELLO; PINTURA GRIS; GRIS LEOPARDO; AZUL MARINO; PINTURA DE ARENA; ARENA MOTEADA; BLANCO MOTEADO; PINTURA TOPO; CEBRA.		Estrangulamiento	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La longitud de la cadena del chupete es superior a los 220 mm permitidos. Las partes del clip de la ropa se soltaron del porta chupete durante la prueba de impacto.
625 / 2022 (CE / 0273 / 2022)		(DN37) CADENA DE CHUPETE CON BOLAS DE MADERA	MUSHIE			Asfixia, Ahogamiento	Informativa	Las cuentas de madera se liberaron de la cadena del chupete tras los ensayos.
645 / 2022 (CE / 0251 / 2022)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95"	MUPU			Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	El material del filtro de retención es insuficiente (valores tan bajos como el 68 %)






N°	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
647 / 2022 (CE / 0256 / 2022)		MASCARILLA DE PROTECCIÓN "FFP2",	BALTIC MASKS	BM-001V,	BM00001V	Microbiológico	Informativa	La capacidad de filtración total de la mascarilla es insuficiente (media medida valores: tan bajos como 75%). Como consecuencia, el producto no cumple con los requisitos de salud y seguridad.

721 / 2022 (IN / 0022 / 2022)		(DN3664010) MASCARILLA FFP2	MANREALLYMZKZ95			Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	declaración de conformidad UE válida. No presenta documentación que demuestre el cumplimiento del módulo C2
----------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------	--	--	----------------	--	---


Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
731 / 2022 (NC / 0070 / 2022)		(DN3701) PINZA PARA CHUPETE	BBEST	Ref. PHEC21- KO. Ref. PHEC21- BE		Asfixia, Ahogamiento	Prohibición de comercialización Retirada del mercado	Riesgo de asfixia debido a que el lazo del cordón para fijar chupetes se desprende.

Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
748 / 2022 (C1 / 0014 / 2022)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95",	SHENGJIE		8720CV	Microbiológico	Informativa	El producto no lleva el marcado CE, no proporciona la identidad y contacto de información del fabricante, en un lenguaje fácilmente comprensible para usuarios finales, no proporciona instrucciones e información.
757 / 2022 (CE / 0339 / 2022)		MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95",	EIREMED			Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	El material del filtro tiene una baja capacidad de filtración (tan baja como el 78 %)
759 / 2022 (CE / 0341 / 2022)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "FFP2 NR"	BOOTS	FC-F2E	15B21	Microbiológico	Informativa	La capacidad de retención del material del filtro es insuficiente (valores tan bajos como el 66 %)

Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
763 / 2022 (CE / 0344 / 2022)		(DN37) SONAJERO CON CASCABELES	NUOBESTY	4145724 / LPN RR 8Y1753600		Asfixia, Ahogamiento	Informativa	Dos de los seis cascabeles se desprendieron del juguete; El mango con el extremo redondeado pasa por las galgas A y B.
783 / 2022 (CE / 0364 / 2022)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95",	SANBANG	9052A		Microbiológico	Informativa	La capacidad de retención del material del filtro es insuficiente (valores tan bajos como el 68 %)
787 / 2022 (CE / 0368 / 2022)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "FFP2",	TEX-TECH	01102020/T	10072020	Microbiológico	Informativa	La capacidad de retención del material del filtro es insuficiente (valores tan bajos como el 25 %)
794 / 2022 (CE / 0375 / 2022)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "FFP2"	TEX-TECH	01102020/T	2021200219	Microbiológico	Informativa	El material del filtro tiene una capacidad de retención insuficiente (valores tan bajos como el 75 %)

N°	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
817 / 2022 (CA / 0282 / 2022)		(DN37) CADENA DE CHUPETE	NATTOU	20600137/20600077/20600191B		Asfixia, Ahogamiento	Prohibición de comercialización Retirada del mercado	Riesgo de asfixia y de atrapamiento de dedos. El broche no tiene orificios de ventilación tal y como requiere la norma.
819 / 2022 (CE / 0562 / 2022)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "FFP2 NR	ICE PRO MASK		1022021 03/ 2021	Microbiológico	Informativa	La retención de partículas/filtro del material es insuficiente (valores tan bajos como 51%). En consecuencia, el producto no cumple con los requisitos de salud y seguridad.
848 / 2022 (CA / 0287 / 2022)		(DN37) CADENA PARA CHUPETE	ZEEMANA	79916/C62109		Asfixia, Ahogamiento	Prohibición de comercialización Retirada del mercado	La cadena para chupete con número de artículo 79916, vendida en el periodo comprendido entre 01/09/2021 y el 23/11/2021, las piezas pueden soltarse, lo que puede conllevar un riesgo de asfixia.
852 / 2022 (CA / 0291 / 2022)		(DN3664010) MASCARILLA HIGIÉNICA INFANTIL REUTILIZABLE		Certificado N° C-13169, 6-12 años		Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	El etiquetado puede inducir a error o engaño sobre la verdadera naturaleza del producto, ya que consta la mención "Impide el contagio COVID-19", lo que puede hacer creer al consumidor que ofrecen una mayor protección.
853 / 2022 (CA / 0292 / 2022)		(DN3664010) MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE		Certificado N° C-13169		Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	El etiquetado puede inducir a error o engaño sobre la verdadera naturaleza del producto, ya que consta la mención "Impide el contagio COVID-19", lo que puede hacer creer al consumidor que ofrecen una mayor protección.

LISTADO ALERTAS

N°	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
955 / 2022 (CE / 20220001 / 2022)		(DN3701) MORDEDOR EN FORMA DE HONGO DE DIFERENTES COLORES		MUSHROOM TEETHER		Asfixia, Ahogamiento	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La cabeza de hongo del mordedor puede voltearse creando una succión muy apretada que provoca un riesgo de asfixia.