Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
1237 / 2021 (NC / 53 / 2021)		(DN37) CHUPETE ANATÓMICO DE SILICONA	CASPO		8435357131978	Lesiones, Heridas, Cortes, Traumatismos	Prohibición de comercialización Retirada del mercado	Puede rasgarse el protector de la tetina del chupete y causar lesiones